

## 眼壓機功能規格表

項次	項目名稱及規格說明	廠商檢核 標示佐證出處 或寫出差異
<b>一、功能規格：</b>		
非接觸測量眼內壓力：		
	可測量範圍：1至60 mmHg(0.1至8.0kPa)	
	測量準確度：1至29 mmHg：±1.5 mmHg	
	(模型眼)：30至60 mmHg：±2.5 mmHg	
	測量範圍 APC40、APC60、40、60	
	測量單位 1 mmHg(0.1kPa)	
	操作距離 11 mm	
角膜厚度：		
	可測量範圍 300至800 μm	
	測量準確度 ±10 μm	
	測量單位 1 μm	
主機可移動範圍：		
	上下：32 mm	
	左右：87 mm	
	前後：46 mm	
電動下巴架：		
	上下：62 mm	
數據輸出方式：		
	線性熱感應之容易裝紙及自動切紙列表機	
介面接孔：		
	RS-232C 1孔(僅用於輸出)	
	LAN 1孔	
	USB 1孔	
電源供應		
	輸入電壓 100 to 240 V AC ±10%	
	頻率 50/60 Hz	
	電源功率 100 VA	
需要升降桌		

●●請確認上表規格之廠商檢核欄位，皆有標明佐證出處或寫出差異處，謝謝

廠商檢核蓋章處：\_\_\_\_\_